



# RAPPORT D'EXÉCUTION - Voirie forestière - Fermetures 2025-2026

Rapport préliminaire Rapport complet 

## IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU TRAITEMENT

Nature des travaux: Coupe d'emprise  Voirie forestière  Fermeture d'infra.   
 (Chemins, ponts, ponceaux)

UA: Contrat / Projet:  Mode d'attribution: AO  OD Entrepreneur: Territoires fauniques: 

Chantier (secteur)	Nbr. de ponts / ponceaux retirés (inscrire le type d'infra et le nombre)	Longueur des chemins fermés (m)	Date de début des travaux	Date de fin des travaux
Ascension 1	1	40 m		
Ascension 2	1	40 m		
Depot_1A	1	740 m		
Depot_1B	1	465 m		
Depot_1C	1	800 m		
Depot_2	1	115 m		
Pot_Golf	1	1035 m		
Sainte-Florence	1	380 m		
Verger	3	140 m		
Pont Benevole	1	240 m		
Pollard Nord	2	260 m		
30_Milles_ouest	2	240 m		
Lac Maliset	1	500 m		
Milnikek Ouest 3 A	1	180 m		
Milnikek Ouest 3 B	1	310 m		
Lac Roy	1	390 m		
H012-060	1	510 m		
Lac Bonafeul - gravière	0	NA		
H012-062	1	330 m		
H012-105	1	290 m		
Joffre	10	1900 m		
TOTAL	33	8905 m		

 Les fichiers de forme du chemin et des ponceaux sont joints (obligatoire)

## ÉVALUATION DES CRITÈRES

Classe des chemins fermés: 1  2  3  4  5  IN 

### Volet chemins

Respect du RADF   
 Écoulement naturel de l'eau,  
 reconstruction du couvert végétal avec  
 des naturels, etc.

### Volet ponceaux

Respect du RADF   
 Stabilisation, 20 m, pente, empaillement, mélange B,  
 etc.

### Devis

Respect de l'aide-mémoire sur la  
 fermeture de chemins, etc.

## SUPERVISION ET ÉVALUATION DES TRAVAUX

### Signature professionnelle - Engagement et déclaration

La supervision, l'analyse des travaux ainsi que l'élaboration du présent rapport d'exécution ont tous été effectués sous ma responsabilité, à partir de toute l'information pertinente disponible à ce jour et en respect des exigences légales en forêt publique. Les données du présent rapport apparaîtront au RATF de la saison concernée.

Nom de l'ingénieur forestier en lettres m

Signature de l'ingénieur forestier de l'exé

No permis OIFQ

Date

### Commentaire(s)

Les travaux ont été réalisés tels qu'aux plans. Les travaux ont été inspectés et approuvés sans réserve par le représentant de Rexforêt.

## SECTION RÉSERVÉE À REXFORÊT

L'analyse du présent rapport d'exécution a été effectuée sous ma responsabilité :

À partir du présent rapport d'exécution

À partir de la vérification terrain réalisée par Rexforêt

et j'en recommande :

L'approbation de la conformité des travaux

Le refus des travaux pour les motifs indiqués ci-dessous.

Nom de l'ingénieur forestier en lettres moulées

Signature de l'ingénieur forestier

No permis OIFQ

Date

### Commentaire(s) et/ou document(s) en annexe